

EPSON 加墨图解

- 1、先把纸巾或其它吸湿性好的材料垫于台面上，以备吸去溢出的墨水。



- 2、按打印机操作要求，取出待灌墨盒，清洁出墨口，用透明胶带将出墨盒口密封。



- 3、撕去墨盒面装盖上的塑料标签，露出注墨孔。



- 4、按照图示颜色拿出相应注墨瓶，取下密封帽，装上针头。将注墨器针头从注墨孔一直插到底后再拔出 5-6MM，用手指慢慢挤压注墨瓶，按照墨盒的不同内腔尺寸灌水量 5-15ML 之间。



- 5、灌水完成后，拔下注墨瓶，用纸巾擦尽注墨孔残留墨水，再用透明胶带将注墨孔密封。
- 6、把纸巾垫在台面上，用手指握住墨盒侧面（出墨口向下）用力向纸巾撞击 2-3 次，静放二十分钟，以使墨水充满出墨口。
- 7、将墨盒放回打印机，进行 2-3 次“打印头清洗”操作，再进行试打印或喷嘴测试。